



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ГБПОУ «Кашинский колледж»

Герций Н.К.

" 28 " 06 2016 г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси
N 1.1.1**

**государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
«Кашинский колледж», общежитие №2**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта объект образования, общежитие № 2 ГБП ОУ «Кашинский колледж.»

1.2. Адрес объекта 171640 Тверская область, г.Кашин. ул.И.Константиновой д.1А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 2557,7 кв.м

- часть здания (или на этаже), кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 3693,3 (совместно с учебным корпусом)

1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального ---

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кашинский колледж», ГБП ОУ «Кашинский колледж»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 171640 Тверская область, г.Кашин. ул.И.Константиновой д.1А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация в общежитии на данный момент не проживают инвалиды

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт (городской автобус следует от автовокзала, железнодорожного вокзала до близлежащей остановки, которая находится не менее 30 метров от объекта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту адаптированного пассажирского транспорта нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать Их) нет

обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К, О, С, Г, У)	1	1 1-2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г, У)	2	2 2-1 2-2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г, У)	3	3 3-1 3-2 3-3 3-4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г, У)	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г, У)	5	5 5-1 5-2 5-3 5-4
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(Г, У)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(Г, У)	7	7 7-1

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с

		ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2015 -2018 год

в рамках исполнения Приказа Министерства образования Тверской области от 31.10.2012 №2517/ПК об утверждении Плана мероприятий по обеспечению увеличения к 2020 году доли образовательных учреждений профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (К,О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (К,О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (К,О,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (К,О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (К,О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДЧ – И (К,О,С,Г,У)

Управленческое решение согласовано на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в образовательных учреждениях образования Тверской области Министерства образования Тверской области, утвержденной приказом Министерства образования Тверской области от 28.08.2013 № 1274-пк

Протокол № 1 заседания комиссии от 18.09.2013

Председатель Комиссии: Заместитель Министра образования		О.А. Потапова
Члены комиссии		
главный специалист-эксперт отдела профессионального образования Министерства образования Тверской области		Смирнова С.А.
директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кашинский колледж»		Н.К.Герций
председатель Тверского регионального отделения Общероссийской		С.Ю. Ибрагимова

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию)		
директор благотворительного фонда «Добрый мир» (по согласованию)		Е.В. Самсонова
председатель Тверской Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых» (по согласованию)		А.Б. Трегуб
Председатель Тверской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)		А.Ф. Шкутков

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на сайте Министерства социальной защиты населения Тверской области, на сайте Яндекс. Карты 4 квартал 2014 года
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 3 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Кашинский колледж» общежитие №2
171640 Тверская область, г.Кашин. ул.И.Константиновой д.1А
Наименование объекта, адрес

N п/ п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на план е	N фот о	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2	2 2-1 2-2	нет кнопки вызова перед воротами	К, О, С, Г	Адаптация входа на территорию, установка кнопки вызова перед воротами	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3	3 3-1 3-2 3-3 3-4	На покрытии дефекты: выбоины размером 0,5 x 0,5	К, О, С	Адаптация территории, прилежаще й к зданию, Устранение дефектов покрытий; снятие асфальтного покрытия, укладка нового покрытия	Капитальны й ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	К,О	Приобретени е и установка пандуса	Капитальны й ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствие парковочны х мест	О,С,Г	- Оборудование парковочных мест	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответстvue т СНиП 35- 01-2001	все	приведение в соответствие со СНиП 35- 01-2001	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В	1	1 1-2	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход на территорию: ширина прохода 4 м, путь к входу в здание: ширина пути движения – 2 м;

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Кашинский колледж» общежитие №2
171640 Тверская область, г.Кашин. ул.И.Константиновой д.1А
Наименование объекта, адрес

N п/ п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на план е	N фот о	Содержани е	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
2. 1	Лестница (наружная)	нет	-	-	Не одинаковая геометрия ступеней, высота подъема ступеней 10 см, глубина 2м	О, С	Адаптация ступеньки , тактильная полоса перед маршем, наложение тактильной плитки, маркировка ступеней	Капитальный ремонт
2. 2	Пандус (наружный)	Нет			Нет пандуса	К,О	Установка стационарног о пандуса	Капитальный ремонт
2. 3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	2.1	2-1	2 м x 5,5 м	К	Расширение входной площадки	Текущий ремонт
2. 4	Дверь (входная)	Есть	2.2	2	Порог и перепад высоты 8 см	К, О,С	Адаптация входной двери Приобретени е и установка переносного пандуса, поручней	Индивидуальн ое решение с ТСР
2. 5	Тамбур	Есть	2.3	2.2	Перепад высоты 2 см в тамбуре	К,О,С	Адаптация тамбура. Приобретени е переносного пандуса	Индивидуальн ое решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответству ет СНиП 35- 01-2001	все	приведение в соответствие со СНиП 35- 01-2001	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДУ	2	2	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Крыльцо: высота площадки 0,10 м, габариты площадки 2 м х 6,5 м, высота навеса 3 м, одна ступенька: высота 10 см, ширина 2 м; входная дверь распашная, открывается на себя, ширина дверного проема 95 см и 50 см, высота порога 8 см; тамбур – глубина 1,5 м, ширина 2 м.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Кашинский колледж» общежитие №2
171640 Тверская область, г.Кашин. ул.И.Константиновой д.1А
Наименование объекта, адрес

N п/ п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на план е	N фот о	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
3. 1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть	3.1	3.1 3-4	Отсутствие поручней, тактильной плитки	С,З	Адаптация путей движения внутри здания	Капитальный ремонт
3. 2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствие поручней, тактильной плитки	С,З	Установка поручней, окрашивание ступеней	Текущий ремонт
3. 3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	К,О	приобретение и монтаж пандуса	индивидуальн ое решение с ТСР
3. 4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3. 5	Дверь	Есть	3.2	3.4	Нет	все	Приобретени е дверей с особо прочным покрытием	Текущий ремонт
3. 6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	3.3	3-4	Отсутствуют тактильные напольные направляющи е, отсутствуют тактильные мнемосхемы, не соответствует СНИП 35-01- 2001		приобретение и установка напольных направляющи х, тактильных мнемосхем, приведение в соответствие со СНИП 35- 01-2001	индивидуальн ое решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СНиП 35-01- 2001	все	приведение в соответствие со СНИП 35- 01-2001	индивидуальн ое решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	3	3	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ширина полосы движения в коридоре 1,8 м, в самом узком месте 1,4 м. разворотные площадки: глубина – 1,7 м, ширина 2,5 м, есть запасной выход, который не доступен для инвалидов категории К, О, С

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение «Кашинский колледж» общежитие №2

171640 Тверская область, г.Кашин. ул.И.Константиновой д.1А

Наименование объекта, адрес

N п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	на фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4. 1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	нет специализированной мебели на кухнях и в комнатах проживания, отсутствуют тактильные таблички номеров, тактильные напольные направляющие	все	приобретение специализированной мебели, тактильных табличек номеров, тактильных напольных направляющих	индивидуальное решение ТСР
4. 2	Зальная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4. 3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4. 4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4. 5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствие СНиП35-01- 2001	все	приведение в соответствие СНиП35-01- 2001	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов	ДУ			индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: комнаты для проживания: 1) длина 5,5 м. ширина 3 м, 2) длина 4 м, ширина 3,4 м, кухня – длина 4 м, ширина – 3,5 м.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Кашинский колледж» общежитие №2
171640 Тверская область, г.Кашин, ул.И.Константиновой д.1А
Наименование объекта, адрес

N п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	5.1.	5.4	Нет специально оборудованной туалетной комнаты - габариты туалетной комнаты не соответствуют СНиП 25-01- 2001, отсутствие сантехнических приборов, приспособленны х для инвалидов, отсутствие поручней, кнопок вызова, отсутствуют тактильные мнемосхемы и тактильные напольные направляющие	К, О, С	приведение в соответствие СНиП 35-01- 2001: приобретение и установка сантехники, приспособленно й для инвалидов, приобретение и монтаж поручней, установка кнопок вызова, приобретение тактильных мнемосхем и тактильных напольных направляющих	индивидуаль ное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	Есть	5.2	5-3	нет специализирова нной душевой комнаты, отсутствие кнопок вызова	все	приобретение и установка специализирован ного оборудования душевой комнаты, установка кнопок вызова	индивидуаль ное решение с ТСР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к				не соответствие СНиП35-01-	все	приведение в соответствие	индивидуаль ное решение

	зоне			2001		СНиП35-01-2001	с ТСП
--	------	--	--	------	--	----------------	-------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	5	5-2 5-3	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на данный момент нет специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений для инвалидов.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Кашинский колледж» общежитие №2
171640 Тверская область, г.Кашин. ул.И.Константиновой д.1А
Наименование объекта, адрес

N п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	на фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6. 1	Визуальные средства	нет	-	-	Нет доступной информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН	К,О,С,Г, У	Приобретение и установка схемы движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН	индивидуаль ное решение с ТСР
6. 2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствуют звуковые маяки, речевые информаторы, индукционная петля	С, Г	приобретение звуковых маяков, речевых информаторов , индукционной петли	индивидуаль ное решение с ТСР
6. 3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют информацион ные таблички указатели, выполненные шрифтом Брайля, половые маты	С	приобретение информацион ных табличек и указателей, выполненных шрифтом Брайля, половые маты, половых матов	индивидуаль ное решение ТСР
	ОБЩИЕ				не	все	приведение в	индивидуаль

	требования к зоне				соответствие СНиП 35-01-2001		соответствие СНиП 35-01-2001	ное решение с ТСП
--	-------------------	--	--	--	------------------------------	--	------------------------------	-------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Системы информации на объекте	ДЧ –И (К,О,У)			Индивидуальное решение с ТСП -

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в общежитии имеется звуковая система оповещения о пожаре