

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ГБПОУ «Кашинский колледж»
Герпий Н.К.
" 29 " 06 2016 г.



**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси № 5.1.1.
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Кашинский колледж» учебный корпус №2**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта объект образования – учебный корпус №2 ГБП ОУ «Кашинский колледж»

1.2. Адрес объекта 171640 Тверская область, г.Кашин. ул.Л.Толстого, д.18

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1341,7 кв.м.

- часть здания (или на этаже), кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 16933 кв.м

1.4. Год постройки здания 1966 г. последнего капитального ремонта ----

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -----, капитального -----

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кашинский колледж», ГБП ОУ «Кашинский колледж»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170640, Тверская область, г.Кашин. ул.И.Константиновой д.1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Тверской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Тверь, ул. Советская д.23

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация в данный момент в обучаются следующие категории инвалидов: 13 чел., К – 0, Г – 0, О -0, У - 6

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт (городской автобус следует от автовокзала, железнодорожного вокзала до близлежащей остановки, которая находится на расстоянии 5 метров от объекта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту адаптированного пассажирского транспорта нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 -15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать Их) есть, небольшой подъем в гору
обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

6	с нарушениями умственного развития	Б
---	------------------------------------	---

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1	1 1-2
2	Вход (входы) в здание	ДУ	2	2 2-1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ	3	3 3-1 3-2
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	4	4 4-1
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	5	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	7	7

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

4.2. Период проведения работ 2015- 2018г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,С,У,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,С,У,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ- И(К,О,С,У,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,С,У,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,С,У,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,С,У,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,С,У,Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДЧ-И (к,о, с, у, г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Управленческое решение согласовано "16" сентября 2013 г. (протокол N _____)

Комиссией (название) Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в образовательных учреждениях образования Тверской области Министерства образования Тверской области, утвержденной приказом Министерства образования Тверской области от 28.08.2013 № 1274-пк

Председатель Комиссии: Заместитель Министра образования		О.А. Потапова
Члены комиссии		
главный специалист-эксперт отдела профессионального образования Министерства образования Тверской области		Смирнова С.А..
директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кашинский колледж»		Н.К. Герций
председатель Тверского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию)		С.Ю. Ибрагимова
директор благотворительного фонда «Добрый мир» (по согласованию)		Е.В. Самсонова
председатель Тверской Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых» (по согласованию)		А.Б. Трегуб
Председатель Тверской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)		А.Ф. Шкутков

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации сайте Министерства социальной защиты населения Тверской области, Яндекс- Карты

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 2 л.

Позажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Кашинский колледж» учебный корпус №2
171640 Тверская область, г.Кашин ул.Л.Толстого, д.20
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2	2 2-1	Выбоины перед входом	О,С,Г	устранение дефектов покрытий	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3	3 3-1 3-2	Нет	-	устранение дефектов покрытий	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	да	-	-	Отсутствие парковочных мест	О,С,Г	- Оборудование парковочных мест	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СНиП 35-01- 2001	все	приведение в соответствие со СНиП 35- 01-2001	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В	1	1 1-2	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Ремонт выбоин на территории перед входом (Снятие старого покрытия, укладка нового покрытия (выбоин))

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кашинский колледж» учебный корпус №2
171640 Тверская область, г.Кашин ул.Л.Толстого, д.20

Наименование объекта, адрес

N п/ п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	Первая и последняя ступени не маркированы, нет тактильной плитки	С,З	Укладка тактильной плитки, маркировка ступеней	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	К,О	Покупка и установка переносного пандуса	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	2	Нет тактильной плитки	С,З	Адаптация входной площадки	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	2	2	Ширина дверного проема 80 см (двухстворчатые – 160 см)	К, О	Адаптация двери	Индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	есть	2	2-1	Высота порога (перепад 4 см) см	К, О,С	Адаптация тамбура	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СНиП 35-01-2001	все	приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-И	2	2 2-1	Укладка тактильной плитки, маркировка ступеней, расширение дверного проема, замена двери, приобретение и установка пандуса, а также приобретение переносного пандуса в

				тамбур дверей
--	--	--	--	---------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Кашинский колледж» учебный корпус №2
171640 Тверская область, г.Кашин ул.Л.Толстого, д.20**

_ Наименование объекта, адрес

N п/ п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на план е	N фот о	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор 1 этажа, вестибюль	есть	3	3-2	Отсутствие поручней, тактильной плитки	С,3	Адаптация путей движения внутри здания	Индивидуальн е решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствие поручней, тактильной плитки	С,3	Установка поручней, окрашивание ступеней	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	К,О	Адаптация пандуса	Приобретение и монтаж пандуса
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	2	2	Нет	все	Приобретение дверей с особо прочным покрытием	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3	3-3 3-4	Отсутствуют тактильные напольные направляющи е, отсутствуют тактильные мнемосхемы, не соответствует СНИП 35-01- 2001		приобретение и установка напольных направляющи х, тактильных мнемосхем, приведение в соответствие со СНИП 35- 01-2001	индивидуально е решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СНиП 35-01- 2001	все	приведение в соответствие со СНИП 35- 01-2001	индивидуально е решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри	ДУ	3	3	

здания (в т.ч. путей эвакуации)			3-1	Капитальный ремонт
			3-2	
			3-4	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для инвалидов планируется покупка и установка пандуса, оборудование кабинетов(только первый этаж корпуса), на 1 этаже учебного корпуса заменена дверей в кабинеты 1 этажа, ширина дверного проема 0,8 м, ширины коридора достаточно, чтобы проехать двум колясочникам, требуется только монтаж поручней в коридорах

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кашинский колледж» учебный корпус №2
171640 Тверская область, г.Кашин ул.Л.Толстого, д.20

Наименование объекта, адрес

N п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4	4.1	нет специализированной мебели и учебного оборудования для обучающихся инвалидов	все	Адаптация учебных классов, приобретение специализированной мебели и учебного оборудования для обучающихся инвалидов	индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет			нет	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			Нет	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			Нет	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			Нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СНИП 35-01-2001	все	приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов	ДУ	4	4	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для получения образовательной услуги необходимо: приобретение и установка специализированной мебели в классы и учебного оборудования для обучающихся инвалидов, приобретение и установка учебно-методических комплексов, электронной библиотеки с выходом в Интернет, виртуальных лабораторий, стендов, макетов для обучающихся инвалидов.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Кашинский колледж» учебный корпус №2
171640 Тверская область, г.Кашин ул.Л.Толстого, д.20
Наименование объекта, адрес

N п/ п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на план е	N фот о	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
5. 1	Туалетная комната	есть	5	5	Нет специально оборудованной для МГН туалетной комнаты: отсутствие сантехники, приспособленн ой для инвалидов, отсутствие поручней, кнопок вызова, значка для инвалидов «туалет», подставки для костылей, не соответствует СНИП 35-01- 2001	К, О, С	приобретение и установка сантехники, приспособленн ой для инвалидов, приобретение и монтаж поручней, установка кнопок вызова, значка для инвалидов «туалет», подставки для костылей, приведение в соответствие со СНИП 35-01- 2001	индивидуальн ое решение с ТСР
5. 2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	нет	-	-	-
5. 3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СНиП 35-01- 2001	все	приведение в соответствие со СНиП 35-01- 2001	индивидуальн ое решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДУ	5	5	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо приобретение и установка сантехники, приспособленной для инвалидов, установка кнопок вызова

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Кашинский колледж» учебный корпус №2
171640 Тверская область, г.Кашин ул.Л.Толстого, д.20
Наименование объекта, адрес

N п/ п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на план е	N фот о	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
6. 1	Визуальные средства	нет	-	-	Нет у входа в здание доступной информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН	К,О,Г,У	Приобретение и установка схемы движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН, приведение в соответствие со СНИП 35-01- 2001	индивидуальн ое решение с ТСР
6. 2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют звуковые маяки, речевые информаторы, индукционная петля, не соответствует СНИП 35-01- 2001	С, Г	приобретение звуковых маяков, речевых информаторов, индукционной петли, приведение в соответствие со СНИП 35-01- 2001	индивидуальн ое решение с ТСР
6. 3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют информационн ые таблички указатели, выполненные шрифтом Брайля, половые маты, не соответствует СНИП 35-01- 2001	С	приобретение информационн ых табличек и указателей, выполненных шрифтом Брайля, половые маты, половых матов, приведение в соответствие со СНИП 35-01- 2001	индивидуальн ое решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СНиП 35-01- 2001	все	приведение в соответствие со СНиП 35-01- 2001	индивидуальн ое решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	6	6	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо приобретение и установка схемы движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН