

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Директор  
ГБПОУ «Кашинский колледж»  
Герций Н.К.  
" 26 " 20 16 г.

**Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности оси N 1.1.1  
государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение  
«Кашинский колледж», общежитие №1**

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта объект образования, общежитие №1 ГБП ОУ «Кашинский колледж»

1.2. Адрес объекта 171640 Тверская область, г.Кашин. ул. ул.Л.Толстого, д.20

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 5 этажей, 5011,3 кв.м

- часть здания (или на этаже),     кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет

1.4. Год постройки здания 1979 г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ---, капитального --

### сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кашинский колледж», ГБП ОУ «Кашинский колледж»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 171640 Тверская область, г.Кашин. ул.И.Константиновой д.1А

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация в данный момент в общежитии проживают следующие категории инвалидов: 6 – У, в т.ч. О – 0, Г - 1

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт (городской автобус следует от автовокзала, железнодорожного вокзала до близлежащей остановки, которая находится не менее 30 метров от объекта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту адаптированного пассажирского транспорта нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать Их) перепад высоты в тамбуре – 2 см

обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|       | в том числе инвалиды:                       |                                                                     |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                                  |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                                  |

|   |                                    |    |
|---|------------------------------------|----|
| 4 | с нарушениями зрения               | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха                | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б  |

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* | Приложение |                               |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
|       |                                                              |                                                                      | N на плане | N фото                        |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И(К, О, С, Г, У)                                                  | 1          | 1                             |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И(Г, У)                                                           | 2          | 2<br>2-1<br>2-2               |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)  | ДЧ-И(Г, У)                                                           | 3          | 3<br>3-1<br>3-2<br>3-3        |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И(Г, У)                                                           |            |                               |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И(Г, У)                                                           | 5          | 5<br>5-1<br>5-2<br>5-3<br>5-4 |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ-И(Г, У)                                                           |            |                               |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И(Г, У)                                                           | 7          | 7                             |

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

## 4. Управленческое решение (проект)

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)      | капитальный ремонт                              |
| 2     | Вход (входы) в здание                           | индивидуальное решение с ТСР                    |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути | капитальный ремонт                              |

|    |                                                              |                              |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    | эвакуации)                                                   |                              |
| 4  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСП |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения                            | Индивидуальное решение с ТСП |
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Индивидуальное решение с ТСП |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | капитальный ремонт           |
| 8. | Все зоны и участки                                           | Индивидуальное решение с ТСП |

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ 2015 -2018 год

в рамках исполнения Приказа Министерства образования Тверской области от 31.10.2012 №2517/ПК об утверждении Плана мероприятий по обеспечению увеличения к 2020 году доли образовательных учреждений профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

(указывается наименование документа: программы, плана)

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И (К,О,С,Г,У)                                                     |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (К,О,С,Г,У)                                                     |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)  | ДЧ-И (К,О,С,Г,У)                                                     |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ                                                                   |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (К,О,С,Г,У)                                                     |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ-И (К,О,С,Г,У)                                                     |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (К,О,С,Г,У)                                                     |

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Управленческое решение согласовано на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в образовательных учреждениях образования Тверской области Министерства образования Тверской области, утвержденной приказом Министерства образования Тверской области от 28.08.2013 № 1274-пк

Протокол № 1 заседания комиссии от 18.09.2013

|                                                                                     |  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| Председатель Комиссии:<br>Заместитель Министра образования                          |  | О.А. Потапова |
| Заместитель председателя Комиссии<br>Начальник отдела профессионального образования |  |               |
| Члены комиссии                                                                      |  |               |

|                                                                                                                                                             |  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| главный специалист-эксперт отдела профессионального образования Министерства образования Тверской области                                                   |  | С.А.Смирнова    |
| директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кашинский колледж»                                                      |  | Н.К.Герций      |
| председатель Тверского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию)          |  | С.Ю. Ибрагимова |
| директор благотворительного фонда «Добрый мир» (по согласованию)                                                                                            |  | Е.В. Самсонова  |
| председатель Тверской Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых» (по согласованию) |  | А.Б. Трегуб     |
| Председатель Тверской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)                    |  | А.Ф. Шкутков    |

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на сайте Министерства социальной защиты населения Тверской области, на сайте Яндекс. Карты (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 3 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 1 л.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение «Кашинский колледж» общежитие №1  
171640 Тверская область, г.Кашин. Л.Толстого, д.20  
Наименование объекта, адрес**

| N<br>п/<br>п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |                   | Выявленные<br>нарушения<br>и замечания          |                                           | Работы по адаптации объектов                                                                                                |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|              |                                                              | есть/<br>нет        | N на<br>плане | N фото            | Содержание                                      | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                  | Виды<br>работ      |
| 1.1          | Вход (входы) на территорию                                   | есть                | 1             | 1                 | нет кнопки вызова перед воротами                | К,О, С, Г                                 | Установка автоматизированного шлагбаума, кнопки вызова перед воротами                                                       | капитальный ремонт |
| 1.2          | Путь (пути) движения на территории                           | есть                | 3             | 3-1<br>3-2<br>3-3 | На покрытии дефекты: выбоины размером 0,3 x 0,5 | К, О, С                                   | устранение дефектов покрытия, замена асфальтового покрытия, нанесение тактильной разметки, размещение тактильной информации | текущий ремонт     |
| 1.3          | Лестница (наружная)                                          | нет                 | -             | -                 |                                                 | все                                       |                                                                                                                             |                    |
| 1.4          | Пандус (наружный)                                            | нет                 | -             | -                 |                                                 | все                                       |                                                                                                                             |                    |
| 1.5          | Автостоянка и парковка                                       | нет                 | -             | -                 | Отсутствие автостоянки                          | К,О                                       | оборудование стоянки: укладка покрытия. маркировка мест                                                                     | капитальный ремонт |
|              | ОБЩИЕ требования к зоне                                      |                     |               |                   | не соответствие СНиП 35-01-2001                 | все                                       | приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001                                                                                | капитальный ремонт |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |        | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                      | N на<br>плане | N фото |                                                                     |

|                                                  |      |   |   |                    |
|--------------------------------------------------|------|---|---|--------------------|
|                                                  |      |   |   | обследования ОСИ   |
| Территории,<br>прилегающей к зданию<br>(участка) | ДЧ-В | 1 | 1 | Капитальный ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход на территорию: ширина прохода 4 м, калитки – 1,3 м; путь к входу в здание: ширина пути движения – 2 м; Отсутствуют бордюры по краям пути.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кашинский колледж» общежитие №1**  
**171640 Тверская область, г.Кашин. ул.Л. толстого, д.20**  
**Наименование объекта, адрес**

| N<br>п/<br>п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                     |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                               |                              |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|              |                                                    | есть / нет       | № на плане | № фото | Содержание                                                                           | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                 | Виды работ                   |
| 2.1          | Лестница (наружная)                                | нет              |            |        | Не одинаковая геометрия ступеней, сколы, высота подъема ступеней 16 см, ширина 10 см | К,О, С                           | укладка тактильной плитки, маркировка ступеней, установка поручней                                                                                                                                                         | текущий ремонт               |
| 2.2          | Пандус (наружный)                                  | Нет              |            |        | Нет пандуса                                                                          | К,О,С                            | Покупка и установка пандуса                                                                                                                                                                                                | капитальный ремонт           |
| 2.3          | Входная площадка (перед дверью)                    | Есть             | 2          | 2      | Крыльцо 6,6мх1м                                                                      | К                                | расширение входной площадки в соответствии с требованиями, установленным и СНиП 35-01-2001, размещение тактильной информации об объекте, укладка тактильной предупреждающей плитки, приобретение и установка кнопки вызова | текущий ремонт               |
| 2.4          | Дверь (входная)                                    | Есть             | 2.4        | 2-2    | Порог и перепад высоты 10 см                                                         | К, О,С                           | приобретение переносного пандуса                                                                                                                                                                                           | индивидуальное решение с ТСР |
| 2.5          | Тамбур                                             | Есть             | 2.5        | 2.1    | Перепад высоты 2                                                                     | К,О,С                            | приобретение переносного                                                                                                                                                                                                   | индивидуальное решение с     |

|  |                         |  |  |  |                                  |         |                                              |                              |
|--|-------------------------|--|--|--|----------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------------|
|  |                         |  |  |  | см в тамбуре                     |         | пандуса                                      | ТСР                          |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | не соответствует СНиП 35-01-2001 | К, О, С | приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001 | индивидуальное решение с ТСР |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | Н на плане | Н фото |                                                                                |
| Вход в здание                               | ДУ                                                             | 2          | 2      | индивидуальное решение с ТСР                                                   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Крыльцо: высота площадки 0,18 м, габариты площадки 6м х 3 м, высота навеса 2,5 м, две ступеньки: высота 10 см, ширина 120 см; входная дверь распашная, открывается на себя, ширина дверного проема 80 см, высота порога 10 см; тамбур – глубина 2 м, ширина 2,90 м.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  
объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение «Кашинский колледж» общежитие №1  
171640 Тверская область, г.Кашин. ул.Л.Толстого, д.20  
Наименование объекта, адрес**

| N<br>п/<br>п | Наименование<br>функциональн<br>о-<br>планировочно<br>го элемента | Наличие элемента |                   |            | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                           |                                               | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                               |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|              |                                                                   | есть<br>/<br>нет | N на<br>план<br>е | N фот<br>о | Содержание                                                                                                                    | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категори<br>я) | Содержание                                                                                                                    | Виды работ                   |
| 3.<br>1      | Коридор<br>(вестибюль,<br>зона<br>ожидания)                       | Есть             | 3                 | 3.1        | Отсутствие поручней, текстофонов и звуковых информаторов, отсутствие тактильных мнемосхем и тактильных напольных направляющих | К, О, С                                       | приобретение и монтаж поручней, текстофонов и звуковых информаторов, тактильных мнемосхем и тактильных напольных направляющих | индивидуальное решение с ТСР |
| 3.<br>2      | Лестница<br>(внутри<br>здания)                                    | есть             | 3                 | 3-3        | отсутствие поручней, контрастной окраски первой и последней ступени                                                           | все                                           | установка поручней, контрастное окрашивание первой и последней ступени                                                        | текущий ремонт               |
| 3.<br>3      | Пандус<br>(внутри<br>здания)                                      | Нет              | -                 | -          | отсутствие пандуса                                                                                                            | все                                           | приобретение гусеничного подъемника                                                                                           | индивидуальное решение с ТСР |
| 3.<br>4      | Лифт<br>пассажирский<br>(или<br>подъемник)                        | нет              | -                 | -          | отсутствие лифта пассажирского (подъемника)                                                                                   | -                                             | приобретение гусеничного подъемника                                                                                           | индивидуальное решение с ТСР |
| 3.<br>5      | Дверь                                                             | Есть             | 3                 | 3          | Размеры двери не соответствует СНиП35-01-2001                                                                                 | К,О,С                                         | Расширение дверных проемов, приобретение двери с ударопрочным покрытием                                                       | текущий ремонт               |
| 3.<br>6      | Пути<br>эвакуации (в<br>т.ч. зоны)                                | Есть             | 3.3               | 3.2        | Нет пандуса на запасном выходе,                                                                                               | К,С,О                                         | Расширение входной площадки на                                                                                                | капитальный ремонт           |

|  |                         |  |  |  |                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|--|-------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | безопасности)           |  |  |  | размеры входной площадки не соответствующ т СНиП 35-01-2001, отсутствие тактильной плитки, тактильных мнемосхем и тактильных напольных направляющих |     | запасном выходе и наложение тактильной плитки, установка тактильных мнемосхем и тактильных напольных направляющих их приобретения и установка пандусов, расширение дверного проема и установка двери на запасном выходе |                    |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | не соответствие СНиП35-01-2001                                                                                                                      | все | приведение в соответствие СНиП35-01-2001                                                                                                                                                                                | капитальный ремонт |

#### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны          | Состояние доступности*<br>(к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ) | Приложение |                        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                | N на плане | N фото                 |                                                                                                |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ                                                                             | 3          | 3<br>3-1<br>3-2<br>3-3 | Капитальный ремонт                                                                             |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ширина полосы движения в коридоре 1,5 м, в самом узком месте 1,37 м. разворотные площадки: глубина – 1,7 м, ширина 2,5 м, есть запасной выход, который не доступен для инвалидов категории К,О, С

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

**объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное**

**учреждение «Кашинский колледж» общежитие №1**

**171640 Тверская область, г.Кашин, ул.Л.Толстого, д.20**

Наименование объекта, адрес

| N<br>п/<br>п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |             |            | Выявленные нарушения и<br>замечания                                                                                                                                       |                                           | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                             |                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                              | есть/<br>нет        | на<br>плане | на<br>фото | Содержание                                                                                                                                                                | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                  | Виды работ                         |
| 4.<br>1      | Кабинетная<br>форма<br>обслуживания                          | Есть                | -           | -          | нет<br>специализированной мебели на<br>кухнях и в<br>комнатах<br>проживания,<br>отсутствуют<br>тактильные<br>таблички номеров,<br>тактильные<br>напольные<br>направляющие | все                                       | приобретение<br>специализированной мебели,<br>тактильных<br>табличек<br>номеров,<br>тактильных<br>напольных<br>направляющих | индивидуальное<br>решение<br>ТСР   |
| 4.<br>2      | Зальная<br>форма<br>обслуживания                             | Нет                 | -           | -          | -                                                                                                                                                                         | -                                         | -                                                                                                                           | -                                  |
| 4.<br>3      | Прилавочная<br>форма<br>обслуживания                         | Нет                 | -           | -          | -                                                                                                                                                                         | -                                         | -                                                                                                                           | -                                  |
| 4.<br>4      | Форма<br>обслуживания с<br>перемещением по<br>маршруту       | Нет                 | -           | -          | -                                                                                                                                                                         | -                                         | -                                                                                                                           | -                                  |
| 4.<br>5      | Кабина<br>индивидуального<br>обслуживания                    | Нет                 | -           | -          | -                                                                                                                                                                         | -                                         | -                                                                                                                           | -                                  |
|              | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне                                |                     |             |            | не соответствие<br>СНиП35-01-<br>2001                                                                                                                                     | все                                       | приведение в<br>соответствие<br>СНиП35-01-<br>2001                                                                          | индивидуальное<br>решение с<br>ТСР |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                                                             | Состояние доступности*<br>(к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                                | N на плане | N фото |                                                                                                |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)<br>Вариант I - зона обслуживания инвалидов | ДУ                                                                             |            |        | индивидуальное решение с ТСП                                                                   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: комнаты для проживания: 1) длина 6 м. ширина 3 м, 2) длина 4 м, ширина 3 м; кухня – длина 6 м, ширина – 3 м.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное**  
**учреждение «Кашинский колледж» общежитие №1**  
**171640 Тверская область, г.Кашин. ул.Л.Толстого, д.20**  
**Наименование объекта, адрес**

| N<br>п/<br>п | Наименован<br>ие<br>функциональ<br>но-<br>планировочн<br>ого элемента | Наличие<br>элемента |                   |                   | Выявленные нарушения и<br>замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                                                       | ест<br>ь/<br>нет    | Н на<br>пла<br>не | Н<br>фот<br>о     | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Значимо<br>для<br>инвалид<br>а<br>(категор<br>ия) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Виды работ                          |
| 5.<br>1      | Туалетная<br>комната                                                  | Ест<br>ь            | 5                 |                   | Нет специально<br>оборудованной<br>туалетной<br>комнаты -<br>габариты<br>туалетной<br>комнаты не<br>соответствуют<br>СНиП 25-01-<br>2001, отсутствие<br>сантехнических<br>приборов,<br>приспособленны<br>х для инвалидов,<br>отсутствие<br>поручней,<br>кнопок вызова,<br>отсутствуют<br>тактильные<br>мнемосхемы и<br>тактильные<br>напольные<br>направляющие | К, О, С                                           | приведение в<br>соответствие<br>СНиП 35-01-<br>2001:<br>приобретение и<br>установка<br>сантехники,<br>приспособленно<br>й для инвалидов,<br>приобретение и<br>монтаж<br>поручней,<br>установка<br>кнопок вызова,<br>приобретение<br>тактильных<br>мнемосхем и<br>тактильных<br>напольных<br>направляющих | индивидуаль<br>ное решение<br>с ТСР |
| 5.<br>2      | Душевая/<br>ванная<br>комната                                         | Ест<br>ь            | 5                 | 5-2<br>5-3<br>5-4 | нет<br>специализирова<br>нной душевой<br>комнаты,<br>отсутствие<br>кнопок вызова                                                                                                                                                                                                                                                                               | все                                               | приобретение и<br>установка<br>специализирован<br>ного<br>оборудования<br>душевой<br>комнаты,<br>установка<br>кнопок вызова                                                                                                                                                                              | индивидуаль<br>ное решение<br>с ТСР |
| 5.<br>3      | Бытовая<br>комната<br>(кухня)                                         | ест<br>ь            | 5                 | 5<br>5-1          | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                   |
|              | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне                                         |                     |                   |                   | не соответствие<br>СНиП35-01-<br>2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | все                                               | приведение в<br>соответствие<br>СНиП35-01-2001                                                                                                                                                                                                                                                           | индивидуаль<br>ное решение<br>с ТСР |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ) | Приложение |                               | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                | N на плане | N фото                        |                                                                                                |
| Санитарно-гигиенические помещения           | ДУ                                                                             | 5          | 5<br>5-1<br>5-2<br>5-3<br>5-4 | индивидуальное решение с ТСП                                                                   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на данный момент нет специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений (для инвалидов).

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**  
**объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное**  
**учреждение «Кашинский колледж» общежитие №1**  
**171640 Тверская область, г.Кашин, ул.Л.Толстого, д.20**  
**Наименование объекта, адрес**

| N<br>п/<br>п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |            | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                            |                                               | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                              |                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|              |                                                              | есть<br>/ нет       | N на<br>плане | N фот<br>о | Содержание                                                                                                                     | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категори<br>я) | Содержание                                                                                                                   | Виды работ                   |
| 6.<br>1      | Визуальные<br>средства                                       | нет                 | -             | -          | Нет доступной информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН | К,О,С,Г,У                                     | Приобретение и установка схемы движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН | индивидуальное решение с ТСП |
| 6.<br>2      | Акустические<br>средства                                     | Нет                 | -             | -          | Отсутствуют звуковые маяки, речевые информаторы, индукционная петля                                                            | С, Г                                          | приобретение звуковых маяков, речевых информаторов, индукционной петли                                                       | индивидуальное решение с ТСП |
| 6.<br>3      | Тактильные<br>средства                                       | нет                 | -             | -          | Отсутствуют информационные таблички указатели, выполненные шрифтом Брайля, половые маты                                        | С                                             | приобретение информационных табличек и указателей, выполненных шрифтом Брайля, половые маты, половых матов                   | индивидуальное решение с ТСП |
|              | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне                                |                     |               |            | не соответствие СНиП 35-01-2001                                                                                                | все                                           | приведение в соответствие СНиП 35-01-2001                                                                                    | индивидуальное решение с ТСП |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта | Приложение |        | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)** |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------|
|                                                    |                                                 | N на       | N фото |                                                |

|                                  |                   |       |  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------|-------|--|-------------------------------------------------------|
|                                  | обследования ОСИ) | плане |  | к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта<br>обследования ОСИ |
| Системы информации<br>на объекте | ДЧ –И (К,О,У)     |       |  | Индивидуальное<br>решение с ТСП -                     |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в общежитии имеется звуковая система оповещения о пожаре