

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор  
ГБПОУ «Кашинский колледж»  
Герций Н.К.  
"29" 2016 г.

**Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности оси № 5.1.1.  
Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение  
«Кашинский колледж» учебный корпус №1**

| № п/п | Категория инвалидов<br>(код нарушения) | Нарушен доступности объектов<br>(форма обследования) |
|-------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                      | 3                                                    |

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта объект образования – учебный корпус №1 ГБП ОУ «Кашинский колледж»

1.2. Адрес объекта 171640 Тверская область, г.Кашин. ул.И.Константиновой д.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3693,3 кв.м.

- часть здания (или на \_\_этаже), \_\_ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 5611,0 кв.м

1.4. Год постройки здания 1914 г., последнего капитального ремонта ---

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего---, капитального

### сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кашинский колледж», ГБП ОУ «Кашинский колледж»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170640, Тверская область, г.Кашин. ул.И.Константиновой д.1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Тверской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Тверь, ул. Советская д.23

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация в данный момент в обучаются следующие категории инвалидов: всего 13, в т.ч. К-0, О – 0, Г -0, У - 6

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт (городской автобус следует от автовокзала, железнодорожного вокзала до близлежащей остановки, которая находится на расстоянии 5 метров от объекта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту адаптированного пассажирского транспорта нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 5 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать Их) есть, небольшой подъем в гору  
обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения) | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН          |                                                                     |

|   |                                             |    |
|---|---------------------------------------------|----|
|   | в том числе инвалиды:                       |    |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | Б  |

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* | Приложение |                               |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
|       |                                                              |                                                                      | N на плане | N фото                        |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В                                                                 | 1          | 1<br>1-2<br>1-3<br>1-4        |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И ( У,Г,С)                                                        | 2          | 2<br>2-1                      |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)  | ДЧ- И ( У,Г,С)                                                       | 3          | 3                             |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И ( У,Г,С)                                                        | -          | -                             |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И ( У,Г,С)                                                        | 5          | 5<br>5-1<br>5-2               |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ                                                                   | 6          | 6                             |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И                                                                 | 7          | 7<br>7-1<br>7-2<br>7-3<br>7-4 |

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И ( У,Г,С)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт                                  |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | Текущий ремонт                                  |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                              |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСП                    |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | Индивидуальное решение с ТСП                    |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Индивидуальное решение с ТСП                    |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Текущий ремонт                                  |
| 8.    | Все зоны и участки                                           | Индивидуальное решение с ТСП                    |

4.2. Период проведения работ 2015- 2018г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-В                                                                 |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | ДП-В                                                                 |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)  | ДП-В                                                                 |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В                                                                 |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-В,                                                                |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДП-И (О,У), ДЧ-И (С,Г)                                               |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-В                                                                 |

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДЧ-И (К,О,У,С,Г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Управленческое решение согласовано "16" сентября 2013 г. (протокол № )

Комиссией (название) Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в образовательных учреждениях образования Тверской области Министерства образования Тверской области, утвержденной приказом Министерства образования Тверской области от 28.08.2013 № 1274-пк

|                                                                                                                                                                |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| Председатель Комиссии:<br>Заместитель Министра образования                                                                                                     |  | О.А.Потапова    |
| Члены комиссии                                                                                                                                                 |  |                 |
| главный специалист-эксперт отдела профессионального образования<br>Министерства образования Тверской области                                                   |  | С.А.Смирнова    |
| директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения<br>«Кашинский колледж»                                                      |  | Н.К.Герций      |
| председатель Тверского регионального отделения<br>Общероссийской общественной организации инвалидов<br>«Всероссийское общество глухих»<br>(по согласованию)    |  | С.Ю. Ибрагимова |
| директор благотворительного фонда<br>«Добрый мир» (по согласованию)                                                                                            |  | Е.В. Самсонова  |
| председатель Тверской Общероссийской общественной организации инвалидов<br>«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых» (по согласованию) |  | А.Б. Трегуб     |
| Председатель Тверской областной организации общероссийской общественной организации<br>«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)                    |  | А.Ф. Шкутков    |

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации сайте Министерства социальной защиты населения Тверской области, Яндекс- Карты

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 3 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 1 л.

### I Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
**объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное**  
**учреждение «Кашинский колледж» учебный корпус №1**  
**171640 Тверская область, г.Кашин ул.И.Константиновой д.1**  
Наименование объекта, адрес

| N<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |               |                               | Выявленные нарушения<br>и замечания        |                                           | Работы по адаптации объектов                           |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет     | N на<br>плане | N<br>фото                     | Содержание                                 | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                             | Виды работ            |
| 1.1      | Вход (входы) на<br>территорию                                | есть             | 2             | 2<br>2-1                      | Выбоины<br>перед входом                    | О,С,Г                                     | устранение<br>дефектов<br>покрытий                     | Капитальный<br>ремонт |
| 1.2      | Путь (пути)<br>движения на<br>территории                     | есть             | 7             | 7<br>7-1<br>7-2<br>7-3<br>7-4 | Нет                                        | -                                         | устранение<br>дефектов<br>покрытий                     | Текущий<br>ремонт     |
| 1.3      | Лестница<br>(наружная)                                       | нет              | -             | -                             | -                                          | -                                         | -                                                      | -                     |
| 1.4      | Пандус<br>(наружный)                                         | нет              | -             | -                             | -                                          | -                                         | -                                                      | -                     |
| 1.5      | Автостоянка и<br>парковка                                    | нет              | -             | -                             | Отсутствие<br>парковочных<br>мест          | О,С,Г                                     | -<br>Оборудование<br>парковочных<br>мест               | Текущий<br>ремонт     |
|          | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне                                |                  |               |                               | не<br>соответствует<br>СНиП 35-01-<br>2001 | все                                       | приведение в<br>соответствие<br>со СНиП 35-<br>01-2001 | Капитальный<br>ремонт |

### II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |        | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                      | N на<br>плане | N фото |                                                                                         |
| Территории,<br>прилегающей к зданию<br>(участка)   | ДЧ-В                                                                 | 1             | 1      | Капитальный ремонт                                                                      |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кашинский колледж» учебный корпус №1**  
**171640 Тверская область, г.Кашин ул.И.Константиновой д.1**  
Наименование объекта, адрес

| N<br>п/<br>п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                 |                                  | Работы по адаптации объектов                   |                              |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|              |                                                      | есть / нет       | N на плане | N фото | Содержание                                                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                     | Виды работ                   |
| 2.1          | Лестница (наружная)                                  | нет              | -          | -      | Первая и последняя ступени не маркированы, нет тактильной плитки | С,3                              | Укладка тактильной плитки, маркировка ступеней | Капитальный ремонт           |
| 2.2          | Пандус (наружный)                                    | нет              | -          | -      | Отсутствие пандуса                                               | К,О                              | Покупка и установка переносного пандуса        | Капитальный ремонт           |
| 2.3          | Входная площадка (перед дверью)                      | есть             | 2          | 2-1    | Нет тактильной плитки                                            | С,3                              | Адаптация входной площадки                     | Текущий ремонт               |
| 2.4          | Дверь (входная)                                      | есть             | 2          | 2      | Ширина дверного проема 80 см (двухстворчатые – 160 см)           | К, О                             | Адаптация двери                                | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.5          | Тамбур                                               | есть             |            | -      | Высота порога (перепад 4 см) см                                  | К, О,С                           | Адаптация тамбура                              | Индивидуальное решение с ТСР |
|              | ОБЩИЕ требования к зоне                              |                  |            |        | не соответствует СНИП 35-01-2001                                 | все                              | приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001   | текущий ремонт               |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | N на плане | N фото |                                                                             |
| Вход в здание                               | ДЧ-У                                                        | 2          | 2      | Индивидуальное решение с ТСР                                                |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии: Крыльцо: высота площадки 0,30 м, габариты площадки 6 м х 6 м, навеса нет, три ступеньки: высота 20 см, ширина 30 см; входная дверь распашная, открывается на себя, ширина дверного проема 80 см, высота порога (перепад) 4 см ; тамбур – глубина 168 м, ширина 70 см.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  
объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение « Кашинский колледж» учебный корпус №1  
171640 Тверская область , г.Кашин ул.И.Константиновой .д.1**

| Наименование объекта, адрес |                                                                   |                  |                   |            |                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                                  |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| N<br>п/<br>п                | Наименование<br>функциональн<br>о-<br>планировочно<br>го элемента | Наличие элемента |                   |            | Выявленные нарушения и<br>замечания                                                                                                                |                                               | Работы по адаптации объектов                                                                                                                     |                                     |
|                             |                                                                   | есть<br>/ нет    | N на<br>план<br>е | N фот<br>о | Содержание                                                                                                                                         | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категория<br>) | Содержание                                                                                                                                       | Виды работ                          |
| 3.1                         | Коридор 1<br>этажа,<br>вестибюль                                  | есть             | 3                 | 3          | Отсутствие<br>поручней,<br>тактильной<br>плитки                                                                                                    | С,З                                           | Адаптация<br>путей<br>движения<br>внутри здания                                                                                                  | Индивидуально<br>е решение с<br>ТСР |
| 3.2                         | Лестница<br>(внутри<br>здания)                                    | есть             | -                 | 7          | Отсутствие<br>поручней,<br>тактильной<br>плитки                                                                                                    | С,З                                           | Установка<br>поручней,<br>окрашивание<br>ступеней                                                                                                | Текущий<br>ремонт                   |
| 3.3                         | Пандус<br>(внутри<br>здания)                                      | нет              | -                 | -          | -                                                                                                                                                  | К,О                                           | Адаптация<br>пандуса                                                                                                                             | приобретение<br>и монтаж<br>пандуса |
| 3.4                         | Лифт<br>пассажирский<br>(или<br>подъемник)                        | нет              | -                 | -          | -                                                                                                                                                  | -                                             | -                                                                                                                                                | -                                   |
| 3.5                         | Дверь                                                             | есть             |                   | 6          | Нет                                                                                                                                                | все                                           | Приобретение<br>дверей с особо<br>прочным<br>покрытием                                                                                           | Текущий<br>ремонт                   |
| 3.6                         | Пути<br>эвакуации (в<br>т.ч. зоны<br>безопасности)                | есть             |                   |            | Отсутствуют<br>тактильные<br>напольные<br>направляющи<br>е, отсутствуют<br>тактильные<br>мнемосхемы,<br>не<br>соответствует<br>СНИП 35-01-<br>2001 |                                               | приобретение<br>и установка<br>напольных<br>направляющи<br>х, тактильных<br>мнемосхем,<br>приведение в<br>соответствие<br>со СНИП 35-<br>01-2001 | индивидуально<br>е решение с<br>ТСР |
|                             | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне                                     |                  |                   |            | не<br>соответствует<br>СНиП 35-01-<br>2001                                                                                                         | все                                           | приведение в<br>соответствие<br>со СНИП 35-<br>01-2001                                                                                           | индивидуально<br>е решение с<br>ТСР |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта | Приложение    |        | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)** |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------------|
|                                                    |                                                 | N на<br>плане | N фото |                                                |

|                                                            |                   |   |   |                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|---------------------------------------|
|                                                            | обследования ОСИ) |   |   | к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
| Пути движения внутри<br>здания (в т.ч. путей<br>эвакуации) | ДУ                | 3 | 3 | Капитальный ремонт                    |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для инвалидов планируется покупка и установка пандуса, оборудование кабинетов( только первый этаж корпуса), на 1этаже учебного корпуса заменена дверей в кабинеты 1 этажа, ширина дверного проема 0,8 м, ширины коридора достаточно, чтобы проехать двум колясочникам, требуется только монтаж поручней в коридорах

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

**объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кашинский колледж» учебный корпус №1**  
**171640 Тверская область, г.Кашин ул.И.Константиновой д.1**

Наименование объекта, адрес

| N<br>п/<br>п | Наименование<br>функциональн<br>о-<br>планировочно<br>го элемента | Наличие элемента |                   |            | Выявленные нарушения и замечания                                                                     |                                               | Работы по адаптации объектов                                                                                                                 |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                                                   | ест<br>ь/<br>нет | N на<br>план<br>е | N фот<br>о | Содержание                                                                                           | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категори<br>я) | Содержание                                                                                                                                   | Виды работ                          |
| 4.<br>1      | Кабинетная форма обслуживания                                     | ест<br>ь         | -                 | -          | нет<br>специализирова<br>ной мебели и<br>учебного<br>оборудования<br>для<br>обучающихся<br>инвалидов | все                                           | Адаптация<br>учебных классов,<br>приобретение<br>специализирован<br>ной мебели и<br>учебного<br>оборудования<br>для обучающихся<br>инвалидов | индивидуаль<br>ное решение<br>с ТСР |
| 4.<br>2      | Зальная форма обслуживания                                        | Нет              |                   |            | нет                                                                                                  | -                                             | -                                                                                                                                            | -                                   |
| 4.<br>3      | Прилавочная форма обслуживания                                    | Нет              |                   |            | Нет                                                                                                  | -                                             | -                                                                                                                                            | -                                   |
| 4.<br>4      | Форма обслуживания с перемещением по маршруту                     | Нет              |                   |            | Нет                                                                                                  | -                                             | -                                                                                                                                            | -                                   |
| 4.<br>5      | Кабина индивидуального обслуживания                               | нет              |                   |            | Нет                                                                                                  | -                                             | -                                                                                                                                            | -                                   |
|              | ОБЩИЕ требования к зоне                                           |                  |                   |            | не<br>соответствует<br>СНиП 35-01-<br>2001                                                           | все                                           | приведение в<br>соответствие со<br>СНиП 35-01-2001                                                                                           | индивидуаль<br>ное решение<br>с ТСР |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны   | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |        | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                      | N на<br>плане | N фото |                                                                                         |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения) | ДУ                                                                   | 4             | 4      | индивидуальное решение с ТСР                                                            |

|                                                           |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| объекта)<br>Вариант I - зона<br>обслуживания<br>инвалидов |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для получения образовательной услуги необходимо: приобретение и установка специализированной мебели в классы и учебного оборудования для обучающихся инвалидов, приобретение и установка учебно-методических комплексов, электронной библиотеки с выходом в Интернет, виртуальных лабораторий, стендов, макетов для обучающихся инвалидов.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное**  
**учреждение «Кашинский колледж» учебный корпус №1**  
**171640 Тверская область, г.Кашин ул.И.Константиновой д.1**  
Наименование объекта, адрес

| N<br>п/<br>п | Наименование<br>функциональн<br>о-<br>планировочно<br>го элемента | Наличие элемента |                   |                 | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                                                   | есть<br>/<br>нет | N на<br>план<br>е | N<br>фот<br>о   | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категори<br>я) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Виды работ                          |
| 5.<br>1      | Туалетная<br>комната                                              | есть             | 5                 | 5<br>5.1<br>5.2 | Нет специально<br>оборудованной<br>для МГН<br>туалетной<br>комнаты:<br>отсутствие<br>сантехники,<br>приспособленн<br>ой для<br>инвалидов,<br>отсутствие<br>поручней,<br>кнопок<br>вызова, значка<br>для инвалидов<br>«туалет»,<br>подставки для<br>костылей, не<br>соответствует<br>СНИП 35-01-<br>2001 | К, О, С                                       | приобретение и<br>установка<br>сантехники,<br>приспособленн<br>ой для<br>инвалидов,<br>приобретение и<br>монтаж<br>поручней,<br>установка<br>кнопок вызова,<br>значка для<br>инвалидов<br>«туалет»,<br>подставки для<br>костылей,<br>приведение в<br>соответствие со<br>СНИП 35-01-<br>2001 | индивидуальн<br>ое решение с<br>ТСР |
| 5.<br>2      | Душевая/<br>ванная<br>комната                                     | нет              | -                 | -               | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                   |
| 5.<br>3      | Бытовая<br>комната<br>(гардеробная)                               | нет              | -                 | -               | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                   |
|              | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне                                     |                  |                   |                 | не<br>соответствует<br>СНиП 35-01-<br>2001                                                                                                                                                                                                                                                              | все                                           | приведение в<br>соответствие со<br>СНиП 35-01-<br>2001                                                                                                                                                                                                                                      | индивидуальн<br>ое решение с<br>ТСР |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |        | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                      | N на<br>плане | N фото |                                                                                         |

|                                   |    |   |                 |                              |
|-----------------------------------|----|---|-----------------|------------------------------|
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | 5 | 5<br>5-1<br>5-2 | индивидуальное решение с ТСП |
|-----------------------------------|----|---|-----------------|------------------------------|

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: приобретение и установка сантехники, приспособленной для инвалидов, установка кнопок вызова

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**  
**объект образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное**  
**учреждение «Кашинский колледж» учебный корпус №1**  
**171640 Тверская область, г.Кашин ул.И.Константиновой д.1**  
Наименование объекта, адрес

| N<br>п/<br>п | Наименование<br>функциональн<br>о-<br>планировочно<br>го элемента | Наличие элемента |                   |            | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                |                                               | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                               |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|              |                                                                   | есть<br>/<br>нет | N на<br>план<br>е | N фот<br>о | Содержание                                                                                                                                      | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категори<br>я) | Содержание                                                                                                                                                                 | Виды работ                   |
| 6.<br>1      | Визуальные средства                                               | есть             | 6                 | 6          | Нет у входа в здание доступной информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН | К,О,Г,У                                       | Приобретение и установка схемы движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН, приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001 | индивидуальное решение с ТСП |
| 6.<br>2      | Акустические средства                                             | нет              | -                 | -          | Отсутствуют звуковые маяки, речевые информаторы, индукционная петля, не соответствует СНИП 35-01-2001                                           | С, Г                                          | приобретение звуковых маяков, речевых информаторов, индукционной петли, приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001                                                       | индивидуальное решение с ТСП |
| 6.<br>3      | Тактильные средства                                               | нет              | -                 | -          | Отсутствуют информационные таблички указатели, выполненные шрифтом Брайля, половые маты, не соответствует СНИП 35-01-2001                       | С                                             | приобретение информационных табличек и указателей, выполненных шрифтом Брайля, половые маты, половых матов, приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001                   | индивидуальное решение с ТСП |

|  |                         |  |  |  |                                  |     |                                              |                              |
|--|-------------------------|--|--|--|----------------------------------|-----|----------------------------------------------|------------------------------|
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | не соответствует СНИП 35-01-2001 | все | приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001 | индивидуальное решение с ТСП |
|--|-------------------------|--|--|--|----------------------------------|-----|----------------------------------------------|------------------------------|

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                | N на плане | N фото |                                                                                                |
| Системы информации на объекте               | ДЧ-И(К, О, С, Г, У)                                                            | 6          | 6      | индивидуальное решение с ТСП                                                                   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо приобретение и установка схемы движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН